



CLIENTE:	PROGRESAR
PROYECTO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS EN PROGRESAR
INSTALADOR:	JHON ALEXANDER CASTRO
FECHA:	4/12/2023

EVIDENCIAS DEL MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION

REGISTRO FOTOGRAFICO MES DE OCTUBRE

SE REALIZO PINTURA DE ESTRUCTURA QUE SOPORTA LAS UNIDADES CONDENSADORAS; LAS CUALES ESTABAN OXIDADAS


ANTES:




DESPUES



ANTES



REGISTRO FOTOGRAFICO MES DE OCTUBRE



DESPUES

